



ArtiDiag800 BT

Diagnósticos rápidos y precisos

El ArtiDiag800 BT es una herramienta de diagnóstico automotriz perfecta para aquellos que necesitan información detallada y precisa, que las herramientas de diagnóstico regulares no pueden proporcionar. El ArtiDiag800 BT ofrece la tecnología AutoVIN, la más esencial reinicios de computadora y gráficos de datos en vivo. Al combinar funciones OBDII completas, 28 funciones de servicio de mantenimiento, y lectura de información del vehículo, el ArtiDiag800 BT brinda a los técnicos serios como usted una visión sin precedentes y la capacidad para solucionar problemas informáticos automotrices.

Características

- Diagnóstico completo del sistema en vehículos asiáticos, estadounidenses y europeos.
- Actualizaciones gratuitas de por vida.
- Comunicaciones Bluetooth VCI.
- La batería de 3100 mAh permite que el escáner trabaje con usted durante largas jornadas laborales.
- Lee y borra códigos de falla.
- Gráficos de datos en vivo.
- Funciones completas OBD.
- Aceite, SAS, EPB y más opciones de restablecimiento, adaptación del acelerador

Qué hay en la caja

- Tableta ArtiDiag800BT
- Bluetooth VCI,
- Cargador de pared de CA
- Cable USB C
- Estuche
- Sobre de contraseña



Especificaciones

- Pantalla: 6" TFT (IPS) 720x1440
- Sistema operativo: Android
- Procesador: 1,8 GHz de cuatro núcleos
- RAM: 2G, ROM 32G
- Voltaje de funcionamiento: 9~18V
- Batería: 3100mAh
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 50 °C
- Peso Neto: 635.03g
- Soporte multilingüe: inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso, polaco, turco, holandés, húngaro, eslovaco, coreano, finlandés, checo

Cobertura 188 MARCAS

CHINO

CHSUZUKI V10.10	AION V10.22	BAIC V10.20	LYNKCO V10.28	MAXUS V10.12	MG (SAIC) V10.22
BYD V10.28	BRILLIANCE V10.18	BEIDOUXING V10.10	MITSUBISHI (GAC) V10.34	NJFIAT V10.78	OULA V10.36
BAIC WEIWANG V10.20	BAIC SENOVA V10.20	BAOJUN V10.18	POLARSUN V10.00	QOROS V10.00	SOUEAST V10.08
CHANGAN V10.22	CHANGHE V10.10	CHERY V10.14	SHINERAY V10.10	SGMW V10.18	SPARK V10.00
CHCADILLAC V10.58	CHBUICK V10.58	CHANGANFORD V10.86	SHENLANQICHE V10.22	TRUMPCHI V10.22	TOYOTA (CHINA) V10.44
CHCHEVROLET V10.58	CHANGANKAICHENG V10.22	CHANGANQIYUAN V10.22	TANKE V10.36	WEY V10.36	WULING V10.18
CHANGANOUSANG V10.22	CHANGANKUAYUE V10.22	DFSK V10.10	XINKAI V10.00	YQMAZDA V10.36	ZOTYE V10.04
DS V10.22	DFNISSAN V10.32	DFPEUGEOT V10.28	ZX AUTO V10.22	ZHONGHUAQICHE V10.18	
DFCITROEN V10.22	DFFG V10.10	DORCEN V10.04			
ECUAID V10.22	FOTON V10.14	FAW (TIANJIN) V10.06			
GWM V10.36	GEELY V10.27	GONOW V10.04			
GERUISIQICHE V10.18	HAFEI V10.00	HAIMA V10.12			
HONDA (DONGFENG) V10.42	HCBMW V10.26	HUASONGQICHE V10.18			
HAFO V10.36	HONDA (GAC) V10.42	JMC V10.26			
JAC V10.28	JINLONG V10.08	JOYLONG V10.10			
JIANGXIWUSHILING V10.30	LIFAN V10.10	LEINUOJINBEI V10.18			

Cobertura

EUROPEO

ASTON MARTIN V10.14	AUDI V10.28	ALFA ROMEO V10.78
ABARTH V10.78	BMW V10.26	BENTLEY V10.24
BUGATTI V10.24	CITROEN V10.22	DR V10.16
DACIA V10.38	EU OBFCM V10.04	EUROFORD V10.76
FERRARI V10.12	FIAT V10.78	GAZ V10.02
IVECO V10.22	IZH V10.00	JAGUAR V10.42
LAND ROVER V10.42	LAMBORGHINI V10.24	LANCIA V10.78
MERCEDES-BENZ V10.72	MASERATI V10.28	MAN_TGE V10.24
MAYBACH V10.72	MINI V10.26	OPEL V10.56
OPEL (SOUTH AFRICA) V10.56	PAZ V10.02	PEUGEOT V10.28
PORSCHE V10.24	POLESTAR V10.26	RENAULT V10.38
ROVER V10.00	ROLLS-ROYCE V10.26	SAAB V10.00
SEAT V10.16	SEAZ V10.00	SKODA V10.12
SMART V10.12	SPRINTER V10.26	UAZ V10.10
VAZ V10.08	VOLVO V10.26	VOLKSWAGEN V10.24
VW_CV V10.24	VAUXHALL V10.56	ZAZ V10.03

ASIATICO

HYUNDAI V10.34	ISUZU V10.30	KIA V10.46
TOYOTA V10.44	ACURA V10.40	DAEWOO V10.04
DAIHATSU V10.14	GENESIS V10.34	HOLDEN (AUSTRALIA) V10.08
HONDA V10.40	HYUNDAI PLUS V10.08	IKCO V10.04
INFINITI V10.32	KIA (KOREA) V10.10	LUXGEN V10.03
LEXUS V10.44	MAHINDRA (INDIA) V10.36	MARUTI (INDIA) V10.08
MAHINDRA V10.04	MARUTI V10.00	MAZDA V10.36
MITSUBISHI V10.30	MVM V10.00	NISSAN V10.32
NISSANGTR V10.32	PERODUA (MALAYSIA) V10.14	PROTON (MALAYSIA) V10.08
PERODUA V10.02	PROTON V10.02	RENAULT SAMSUNG V10.38
SAIPA V10.04	SSANGYONG V10.06	SUBARU V10.48
SUZUKI V10.34	TATA (INDIA) V10.16	TATA V10.00
PERODUA V10.02	PROTON V10.02	RENAULT SAMSUNG V10.38
SAIPA V10.04	SSANGYONG V10.06	SUBARU V10.48
SUZUKI V10.34	TATA (INDIA) V10.16	TATA V10.00
TLISUZU V10.30	UNITED PAKISTAN V10.18	

ESTADOS UNIDOS

FORD (AUSTRALIA) V10.06	BUICK V10.90	CHRYSLER V10.48
CADILLAC V10.90	CHEVROLET V10.90	DODGE V10.48
FIAT (BRAZIL) V10.00	FORD V10.76	GM (BRAZIL) V10.00
GM V10.90	JEEP V10.48	LINCOLN V10.76
CADILLAC V10.90	CHEVROLET V10.90	DODGE V10.48
FIAT (BRAZIL) V10.00	FORD V10.76	GM (BRAZIL) V10.00
GM V10.90	JEEP V10.48	LINCOLN V10.76
SGM V10.58		

FYCE
EQUIPOS

28 FUNCIONES ESPECIALES

03:22 p.m. 

 97% 



AIRFUEL



BLEED



ADBLUE



AFS



AIRBAG



BMS



BRAKE



COOLANT



DPF



EGR



ETS



GEAR



BOX



IMMO



INJEC



LANGUAGE



NOXSENSOR



ODO



OIL



SEAT



SAS



STOPSTART



SUN



SUS



TPMS



TRANSPORT



TYRE



WINDOW

Mantenimiento
& servicios

Actualización

Refrescar

